



Technique

SeriLight

Fiche produit
Specification sheet

DOC (2024/11 version)

SERILIGHT : TRANSFERT QUADRI & MONOCOULEUR

Le transfert sérigraphique SeriLight est un transfert quadrichromique mat, de qualité photo, sans bordure de colle. Ce transfert, au toucher particulièrement fin, se lave à 40°C et s'adapte aux supports clairs comme foncés. Pour un contour encore plus net sur tissus clairs, il sera parfois judicieux d'ajouter un serti de la couleur du support.

SERILIGHT: FOUR-COLOUR & MONOCHROME TRANSFERS

The SeriLight transfer is a photo quality four colours matt transfer, without a glue overflow. This transfer, with its particularly fine touch, is washable at 40°C (104°F), and can be used on both light and dark materials. For even better definition on light colour fabrics, it may be appropriate to add an outline of the same colour as the support.

SUR TISSU BLANC ON WHITE FABRIC

Sans serti
Without outline



Avec serti blanc
With white outline



SUR TISSU CLAIR ON LIGHT COLOURED FABRIC

Sans serti
Without outline



Avec serti de la couleur du support
With outline of the fabric color



SUR TISSU FONCÉ ON DARK COLOURED FABRIC

Sans serti
Without outline





Transfert offset-sérigraphique
Offset and screen printing transfer

Quadrichromie, Monocouleur quadrichromique - aspect mat
4-color-process, Monochrome (4-color-process) - matt finish

Adapté aux tissus clairs et foncés
Suitable for light and dark fabrics

Opacité du transfert
Opacity of the heat transfer

Finesse minimum réalisable
Minimum thickness possible
≥ 0,8pt
≥ 0,3mm


Elasticité du transfert
Stretchability

Résistance à l'abrasion et aux frottements
Abrasion resistance

Transfert sur papier opaque
Opaque transfer media


Conditionné à l'unité
Packed per unit

Conditions de lavage
Washing instructions




Option disponible
Option available

Pour textiles sensibles à la chaleur Pose basse température
For Heat-sensitive fabrics Low-temperature application



Conditions de pose du transfert
Heat transfer application mode



170 - 180 °C
340 - 355 °F

8 - 10 Sec.

Average pressure
Pression moyenne



Cold Peel
Froid-Kalt
Freddo-Frio



Les conditions de pose sont données à titre indicatif.

Il est impératif de vérifier en situation réelle si le résultat obtenu en fonction du matériel de pose et du support utilisés convient. Toutes les informations données sont modifiables sans préavis.

This application mode is only given for information.

It is the user's responsibility to check that the transfers are suitable for the garment decoration purpose and that they are compatible with the base fabric/material.

All the information given are modifiable without previous notice.